

Guayaquil, 27 de Febrero del 2019

Cliente: Sintelcom
Ref.: FUSIONADORA INNO
Código Proveedor: View 5

INFORME DE REVISIÓN

DETALLE DE REVISIÓN TÉCNICA

Por medio de la presente hago llegar el respectivo informe de una fusionadora INNO View5.

ANTECEDENTES

NO funciona la CCD (Y)


REVISION

• Electrodos	Muestras desgaste, Requiere mantenimiento
• El equipo presenta problema en CCD	El FLEX estaba partido
• La batería del equipo	Ok
• Motores	Ok
• Calibracion de Cleaver	El cleaver no estaba en el equipo

CONCLUSION

- El equipo presento bastante suciedad por lo que se recomienda realizar un mantenimiento cada 6 meses para limpieza preventiva.
- La CCD (Y) no funcionaba correctamente debido a que el FLEX estaba partido en una de las vias, la via fue reparada para no reemplazar la pieza completa. Para ello no fue necesario desarmar la tapa completa ya que la reparacion fue realizada en el SOCKET de la placa madre.

Atentamente,


ILBER RODRIGUEZ
JEFE TECNICO.