

Quito, 16 de Enero del 2019

Cliente: VISION PLAYAS  
Ref.: FUSIONADORA  
Código Proveedor: TYPE-36

## INFORME DE REVISIÓN

### DETALLE DE REVISIÓN TÉCNICA

Por medio de la presente hago llegar el respectivo informe de una fusionadora Sumitomo TYPE-36.

#### ANTECEDENTES

El equipo requiere mantenimiento


#### REVISION

• Los electrodos del equipo ya cumplieron sus fusiones.	No se consiguen en el mercado local.
• El equipo presenta polvo en CCD	Se realiza limpieza, pasa la prueba
• La batería del equipo	No posee
• Motores descalibrados	Se realizó calibración
• Calibracion de Cleaver	No tiene Cleaver

#### CONCLUSION

- El equipo presento bastante suciedad por lo que se recomienda realizar un mantenimiento cada 6 meses para limpieza preventiva.
- Este equipo es uno de los primeros equipos de la marca, durante su revision se pudo percatar que el equipo sufrio una modificacion para poder hacer que funcionara con una bateria, sin embargo, el equipo puede trabajar con un cargador de vehiculo que sea de 12v-1Amp.
- El equipo a pesar que es bastante bueno y es una marca reconocida, presenta desventajas con equipos actuales, tarda 25seg para fusionar y sus electrodos solo soportan hasta 1000 fusiones por lo que hay que reemplazar constanemente, ademas debe estar conectado a una fuente electrica sea AC o DC. Recomendando se remplace el equipo por otro que permita mayor movilidad.

Atentamente,

  
ILBER RODRIGUEZ  
JEFE TECNICO.