

Quito, 16 de Enero del 2019

Cliente: VISION PLAYAS  
Ref.: FUSIONADORA  
Código Proveedor: FS-18

## INFORME DE REVISIÓN

### DETALLE DE REVISIÓN TÉCNICA

Por medio de la presente hago llegar el respectivo informe de una fusionadora Fujikura FS-18.

#### ANTECEDENTES

El equipo requiere mantenimiento

#### REVISION

<ul style="list-style-type: none"><li>Los electrodos del equipo ya cumplieron sus fusiones.</li></ul>	Fueron reemplazados
<ul style="list-style-type: none"><li>El equipo presenta polvo en CCD</li></ul>	Se realiza limpieza, pasa la prueba
<ul style="list-style-type: none"><li>La batería del equipo</li></ul>	Ok
<ul style="list-style-type: none"><li>Motores descalibrados</li></ul>	Se realizó calibración
<ul style="list-style-type: none"><li>Calibracion de Cleaver</li></ul>	No tiene Cleaver

#### CONCLUSION

- El equipo presento bastante suciedad por lo que se recomienda realizar un mantenimiento cada 6 meses para limpieza preventiva.
- Este equipo es de alineacion por revestimiento, solo posee 2 motores por lo que la alineacion se realiza en el eje X.

Atentamente,

  
ILBER RODRIGUEZ  
JEFE TECNICO.