


REPORTE DE SERVICIO TECNICO


N° REPORTE	REP-001-25
FECHA DEL REPORTE	09/01/2025
CLIENTE	TURBONET
CONTACTO	096 006 9585

MARCA DEL EQUIPO	COMPTCYO
MODELO DEL EQUIPO	A-81S
SERIE DEL EQUIPO	8A3603213106512C
FALLA DESCRITA	REQUIERE MANTENIMIENTO GENERAL

ANALISIS TECNICO: SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, Y SE VERIFICO QUE EL EQUIPO REQUIERE LIMPIEZA DE ELECTRODOS, TAMBIÉN SE VERIFICO QUE EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO GENERAL Y CALIBRACIÓN DE SENSORES Y MOTORES.




Limpieza de electrodos




Fusiones con perdidas altas

DETALLE TECNICO: UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCION FISICA DEL EQUIPO SE PROCEDIO A REALIZAR LOS AJUSTES EN SENSORES Y MOTORES, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA LIMPIEZA DE ELECTRODOS.



Electrodos limpios



Fusiones con valores dentro del standar

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	75
TIEMPO DE GRANTIA	90 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	08/07/2025

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ