


## REPORTE DE SERVICIO TECNICO


N° REPORTE	REP-003-25
FECHA DEL REPORTE	09/01/2025
CLIENTE	TURBONET
CONTACTO	096 006 9585

MARCA DEL EQUIPO	
MODELO DEL EQUIPO	
SERIE DEL EQUIPO	
FALLA DESCRITA	PROBLEMAS EN MOTOR IZQUIERDO.

**ANALISIS TECNICO:** SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, Y SE VERIFICO QUE EL EQUIPO TIENE UN PROBLEMA DE ALINEACION EN EL MOTOR IZQUIERDO, POR LO QUE SE PROCEDIO A VERIFICAR FISICAMENTE Y SE CONSTATO UN DAÑO EN EL MISMO.




*Error de alineacion*




*Electrodos requieren limpieza*

**DETALLE TECNICO:** UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCION FISICA DEL EQUIPO SE PROCEDIO A REALIZAR LA SUSTITUCION DEL MOTOR Y UNA LIMPIEZA DE ELECTRODOS SEGUIDO DE AJUSTE DE SENSORES Y MOTORES.



*Electrodos limpios*



*Fusiones con valores dentro del standar*

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	5506
TIEMPO DE GRANTIA	90 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	08/07/2025

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ**