


REPORTE DE SERVICIO TECNICO


N° REPORTE	REP-004-25
FECHA DEL REPORTE	14/01/2025
CLIENTE	FIBERNET
CONTACTO	097 9880949

MARCA DEL EQUIPO	FYTEC
MODELO DEL EQUIPO	FT-399-D24
SERIE DEL EQUIPO	FTS23D1019
FALLA DESCRITA	PROBLEMAS EN MOTOR IZQUIERDO.

ANALISIS TECNICO: SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, Y SE VERIFICO QUE EL MISMO NO ENCIENDE, POR LO QUE SE PROCEDIO A REVISAR INTERNAMENTE EL EQUIPO Y SE VERIFICO EL DESPRENDIMIENTO DE UN COMPONENTE ELECTRONICO (CAPACITOR) Y UN DAÑO EN LA BATARERIA, PROBABLEMENTE DESPRENDIMIENTO DE LAS PLANCHAS DE LITIO INTERNAS.




Componente desprendido



Prueba de voltaje en batería 0 V.

DETALLE TECNICO: UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCION FISICA DEL EQUIPO SE PROCEDIO A REALIZAR LA SUSTITUCION DEL COMPONENTE ELECTRONICO DAÑADO Y LA SUSTITUCION DE LA BATERIA, DEJANDO EL EQUIPO TOTALMENTE OPERATIVO.



Componente sustituido



Equipo operativo

ESTADO DEL EQUIPO	OK
TIEMPO DE GRANTIA	90 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	14/01/2026

ELABORADO POR:



Pirado electrónicamente por:
JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ