


REPORTE DE SERVICIO TECNICO

N° REPORTE	REP-046-24
FECHA DEL REPORTE	04/08/2024
NOMBRE DEL CLIENTE	PATONET
CONTACTO	099 286 8304

MARCA DEL EQUIPO	KOMSHINE
MODELO DEL EQUIPO	FX37
SERIE DEL EQUIPO	21043306


FALLA DESCRITA	EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO, PERDIDA ALTA EN FUSIONES.
----------------	--

ANALISIS TECNICO: SE PROCEDIO A REVISAR EL EQUIPO Y SE OBSERVO QUE EL MISMO REQUIERE MANTENIMIENTO GENERAL YA QUE SE PUEDE OBSERVAR LA PRESENCIA DE OXIDO EN EL MISMO, TAMBIEN SE DEBEN REEMPLAZAR LOS ELECTRODOS Y HACER LOS AJUSTES DE MOTORES Y SENSORES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO.



Presencia de oxido en electrodos

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	7738
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	05/02/2025



Electrodos reemplazados



Firmado electrónicamente por:
JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ