


REPORTE DE SERVICIO TECNICO

N° REPORTE	REP-048-24
FECHA DEL REPORTE	05/08/2024
NOMBRE DEL CLIENTE	JJCOMP
CONTACTO	096 094 2867


MARCA DEL EQUIPO	SIGNALFIRE
MODELO DEL EQUIPO	AI-9
SERIE DEL EQUIPO	VE4P21060540
FALLA DESCRITA	PERDIDAS ALTAS EN FUSIONES

ANALISIS TECNICO: SE PROCEDIO A REVISAR EL EQUIPO Y SE OBSERVO QUE LAS PERDIDAS DE FUSIONES ESTAN ALTAS Y CON ERROR, POR LO QUE SE REALIZO UNA LIMPIEZA DE ELECTRODOS, Y AJUSTES DE MOTORES Y SENSORES, TAMBIEN SE REALIZO UN MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO DEJANDOLO TOTALMENTE OPERATIVO.



Presencia de oxido en electrodos

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	1109
TIEMPO DE GRANTIA	90 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	05/02/2025



Electrodos reemplazados



Firmado electrónicamente por:
JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ