

## REPORTE DE SERVICIO TECNICO

N° REPORTE	REP-067-24
FECHA DEL REPORTE	07/09/2024
NOMBRE DEL CLIENTE	LUIS SOLORZANO
CONTACTO	096 8436272


MARCA DEL EQUIPO	CONNECTION
MODELO DEL EQUIPO	CSP-2101
SERIE DEL EQUIPO	2017001215
FALLA DESCRITA	EQUIPO NO REALIZA ARCO DE FUSION

**ANALISIS TECNICO:** SE REALIZO UNA PRUEBA EN EL EQUIPO Y SE OBSERVO QUE NO REALIZA ARCO DE FUSION, POR LO QUE SE REALIZO UNA REVISION MAS EXHAUSTIVA Y SE COMPROBO QUE LA TARJETA INVERSORA ESTA DAÑADA, POR LO QUE SE PROCEDE A REEMPLAZAR.

SE SUGIERE REALIZAR UN MANTENIMIENTO AL EQUIPO YA QUE ESTO ALARGA LA VIDA UTIL DEL EQUIPO, SE SUGIERE CAMBIAR LOS ELECTRODOS YA QUE LOS QUE TIENE ACTUALMENTE NO CORRESPONDE AL MODELO DE LA MAQUINA.



Error de fusión



Test de arco OK

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	2360
TIEMPO DE GRANTIA	30 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	07/10/2024

ELABORADO POR:

