

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

N° REPORTE	REP-070-24
FECHA DEL REPORTE	09/09/2024
NOMBRE DEL CLIENTE	FIBRATEL
CONTACTO	098 3945710

MARCA DEL EQUIPO	INNO
MODELO DEL EQUIPO	IFS-55
SERIE DEL EQUIPO	04910004541
FALLA DESCRITA	EQUIPO NO REALIZA ALINEACION DE FIBRA

ANALISIS TECNICO: SE REALIZO UNA PRUEBA EN EL EQUIPO Y SE OBSERVO QUE NO ALINEA LAS FIBRAS DERECHA E IZQUIERDA, POR LO QUE SE REALIZO UNA REVISION MAS EXHAUSTIVA Y SE COMPROBO QUE LA BASE DEL HOLDER ESTA PARTIDA, IMPIDIENDO QUE ESTE SE MUEVA. SE PROCEDIO A REALIZAR LA SUSTITUCION DEL MISMO, DEJANDO EL EQUIPO TOTALMENTE OPERATIVO.



Error de alineación



Base de holder partida



Equipo Operativo

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	4756
TIEMPO DE GRANTIA	90 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	08/09/2024

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ