


REPORTE DE SERVICIO TECNICO


N° REPORTE	REP-072-24
FECHA DEL REPORTE	06/11/2024
NOMBRE DEL CLIENTE	HENRY PONCE
CONTACTO	099 228 2698

MARCA DEL EQUIPO	ORIENTEK
MODELO DEL EQUIPO	T-207X
SERIE DEL EQUIPO	207X210653846
FALLA DESCRITA	EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO

ANALISIS TECNICO: SE REALIZO UNA PRUEBA EN EL EQUIPO Y SE OBSERVO UN VALOR ALTO EN LAS FUSIONES, PÓR LO QUE SE PROCEDIO A REVISAR EL EQUIPO FISICAMENTE Y SE OBSERVO QUE REQUIERE CAMBIO DE ELECTRODOS. SE PROCEDIO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE; CAMBIO DE ELECTRODOS, AJUSTES DE SENSORES, CALIBRACION DE MOTORES Y LIMPIEZA INTERNA GENERAL.



Presencia de Oxido de sílice en electrodos



Electrodos reemplazados

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	1540
TIEMPO DE GRANTIA	90 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	11/05/2025

ELABORADO POR:



Firmado digitalmente por:
JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ