

## REPORTE DE SERVICIO TECNICO

N° REPORTE	REP-073-24
FECHA DEL REPORTE	27/11/2024
NOMBRE DEL CLIENTE	PATONET
CONTACTO	099 490 6859

MARCA DEL EQUIPO	HONDAO
MODELO DEL EQUIPO	FS-01A
SERIE DEL EQUIPO	432371574
FALLA DESCRITA	HORNO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE

**ANALISIS TECNICO:** SE PROCEDIO A REVISAR LA FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA Y SE OBSERVO QUE EL HORNO NO FUNDE EL TUBILLO DE PROTECCION.



*Soldadura de placa sin contacto*

**DETALLE TECNICO:** UNA VEZ IDENTIFICADO EL PROBLEMA, SE PROCEDIO A CORREGIR LAS SOLDADURAS DE LOS 4 CONTACTOS QUE CONECTAN LA MEMBRANA DEL HORNO, QUEDANDO TOTALMENTE OPERATIVO.



*Soldadura corregida*



*Nivel de temperatura optimo*

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	3730
TIEMPO DE GRANTIA	CULMINADO
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	11/03/2025

ELABORADO POR:



Firmado digitalmente por:  
**JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ**