


## REPORTE DE SERVICIO TECNICO

N° REPORTE	REP-074-24
FECHA DEL REPORTE	27/11/2024
NOMBRE DEL CLIENTE	PATONET
CONTACTO	099 490 6859


MARCA DEL EQUIPO	YEDEMC
MODELO DEL EQUIPO	YD-4106
SERIE DEL EQUIPO	20015843
FALLA DESCRITA	EQUIPO REQUIERE LIMPIEZA DE ELECTRODOS Y CALIBRACION

**ANALISIS TECNICO:** SE PROCEDIO A REVISAR LA FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA Y SE OBSERVO QUE LOS ELECTRODOS REQUIEREN LIMPIEZA, ESTO DEBIDO A LA ALTA PERDIDA EN LAS FUSIONES.




*Presencia de oxido de silice en electrodos*

**DETALLE TECNICO:** UNA VEZ IDENTIFICADO EL PROBLEMA, SE PROCEDIO A REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS Y A REALIZAR LOS AJUSTES DEL ARCO CORRESPONDIENTE.



*Limpieza de electrodos correcta*



*Fusiones dentro de parámetros normales*

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	4121
TIEMPO DE GRANTIA	CULMINADO
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	11/05/2025

ELABORADO POR:



Preparado electrónicamente por:  
**JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ**