

REPORTE DE SERVICIO TECNICO


N° REPORTE	REP-076-24
FECHA DEL REPORTE	01/12/2024
NOMBRE DEL CLIENTE	HABLASIP
CONTACTO	098 826 0651

MARCA DEL EQUIPO	SIGNALFIRE
MODELO DEL EQUIPO	AI-9
SERIE DEL EQUIPO	V03F20091144
FALLA DESCRITA	EQUIPO NO REALIZA ARCO

ANALISIS TECNICO: SE PROCEDIO A REVISAR LA FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA Y SE VERIFICO QUE ESTA NO REALIZA EL ARCO.



Ausencia de arco eléctrico




Error de descarga eléctrica en Test de prueba




fusible electrónico dañado


DETALLE TECNICO: UNA VEZ VERIFICADO EL ERROR, SE PROCEDIO A REALIZAR LA REPARACION DEL FUSIBLE DAÑADO Y LA SUSTITUCION DE LA TARJETA INVERSORA. SE REALIZO UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO, AJUSTE DE VALORES, CALIBRACION DE SENSORES Y MOTORES, TAMBIEN SE HIZO UNA LIMPIEZA GENERAL.



Erro de descarga corregido



reemplazo de micro fusible quemado



Arco de fusión exitoso

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	3728
TIEMPO DE GRANTIA	90 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	20/05/2025

ELABORADO POR:



Prinado electrónicamente por:
JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ