



TURBONET S.A.
 1291727081001
 Calle Jaime Roldos 142 y Nicolas Cotto
 0988120777

HOJA DE INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Nombre y Apellidos: BANASIEMBRA CIA. LTDA
 N° Cedula: 0993075094001
 N° Teléfono Fijo:
 N° Teléfono móvil: 968938243, 985744492
 Dirección: Via San Antonio
 Dirección Referencia: Desvío a baba, a lado del cliente carlos villasis
 Referencia de vivienda: Finca Isabel Maria

SERVICIOS CONTRATADOS

Plan	N° IP	AP	Usuario
PYMES-NEGOCIO 60M FO	10.50.1.94		

EQUIPOS INSTALADOS

Equipo	Descripción	N° Mac	N° Serie
No hay ningún producto registrado.			

EQUIPOS Y ACCESORIOS INSTALADOS

Materiales utilizados en Fibra Optica			Materiales utilizados en Radio Enlace		
Drop Prog: Desde	Hasta:	Total:	Modelo de Antena:	Serie:	
ONT Modelo: 1771	Serie: 1500		POE:		
ONT Potencia: -21	HWTC1893281		Potencia de Señal:	AP Conectado:	
Roseta:			Promedio CCO: TX:	RX:	
Termos:			Modelo de Router:		
Tacos: 2			M. Utilizado Cable UTP:		
Tornillos: 2			Amarras Medianas:		
Pigtel SC/UPC: 0			Conectores RJ45:		
Pigtel SC/APC: 0			Activo TR069: Si	No	
Amarras Medianas: 6					
Grapas: 4					
Ganchos:					

Observations

Le recordamos estimado cliente que los equipos que le empresa le provee son de propiedad Absoluta de la empresa, en caso de que Ud ya no requiera el servicio dentro de sus obligaciones como cliente es presentar una solicitud de suspenशन solicitando el respectivo retiro de equipo. en caso de no entregarlos la empresa tiene la facultad de declararlos cliente moroso al buro de credito por concepto de servicio, arrendamiento o equipos segun sea el caso, mas todas costas procesales vigentes que se determina dentro del termino legal.

Diego Arias / Patino

Jhon Patiño Maxitel

BANASIEMBRA S.A

Asunto: activación F.O.

Se procede hacer el tendido sin novedad con éxito.

Materiales utilizados:

- Fibra: 1771 ==, 1500
- Potencia: -21db.
- 1 conector verde
- 1 conector azul
- 6 amarras
- 5 grapas
- 4 Ganchos
- Serie de ONT: HWTC189328A1

Se deja todo configurado el servicio sin novedad con éxito.

Cliente verifica el servicio sin novedad con éxito.

Técnico: Jhon Patiño

Diego Arias

