



00007099

TURBONET S.A.
1291727081001
Calle Jaime Roldos 142 y Nicolas Cotto
0988120777

HOJA DE INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Nombre y Apellidos: Villamar Moreno Anghela Tatiana
 N° Cedula: 1208107076
 N° Teléfono Fijo:
 N° Teléfono móvil: 963843492,985821970
 Dirección: Cdia Enrique Moran
 Dirección Referencia: Pasando el cementerio la primera calle
 Referencia de vivienda: Casa sin pintar

SERVICIOS CONTRATADOS

Plan	N° IP	AP	Usuario
Plan Ideal FO 250M	10.50.0.2		

EQUIPOS INSTALADOS

Equipo	Descripción	N° Mac	N° Serie
No hay ningún producto registrado.			

EQUIPOS Y ACCESORIOS INSTALADOS

Materiales utilizados en Fibra Optica	Materiales utilizados en Radio Enlace
Drop Prog: Desde 178 Hasta: 0 Total:	Modelo de Antena: Serie:
ONT Modelo: Serie: HWTC22C5FBAA	POE:
ONT Potencia: -20	Potencia de Señal: AP Conectado:
Roseta:	Promedio CCQ: TX: RX:
Termos:	Modelo de Router:
Tacos: 2	M. Utilizado Cable UTP:
Tornillos: 2	Amarras Medianas:
Pi SC/UPC: 1	Conectores RJ45:
Pigtel SC/APC: 1	Activo TR069: Si No
Amarras Medianas: 6	
Grapas: 5	
Ganchos: 4	

Observations

Le recordamos estimado cliente que los equipos que le empresa le provee son de propiedad Absoluta de la empresa, en caso de que Ud ya no requiera el servicio dentro de sus obligaciones como cliente es presentar una solicitud de suspension solicitando el respectivo retiro de equipo, en caso de no entregarlos la empresa tiene la facultad de declararlos cliente moroso al buro de credito por concepto de servicio, arrendamiento o equipos segun sea el caso, mas todos costas procesales vigentes que se determina dentro del termino legal.

Catiana V.

Diego

Fecha de Impresión: 05 de Febrero del 2024

Diego

Diego
Ubicación

Villamar Moreno Anghela

Asunto: activación F.O.

Se procede hacer la activación del servicio sin novedad con éxito.

Materiales utilizados:

- Fibra: 178_0
- Potencia: -23db.
- 2 tacos
- 2 tornillos
- 2 conectores verdes
- 6 amarras
- 5 grapas
- 3 ganchos
- Serie de ONT: HWTC22C5FBAA

Se deja todo configurado el servicio sin novedad con éxito.

Cliente verifica el servicio sin novedad con éxito.

Asistencia enlaces robot ipv6. ING. Marilyn Indio.
 Y con la compañera Rudy ya que estaba grabando el video de la clienta
 Técnico
 Diego Arias
 05.01.2024

