



**HOJA DE INSTALACIÓN**

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre y Apellidos: Jimenez Laje Mariana de Jesus  
 Nº Cedula: 1200588323  
 Nº Teléfono Fijo:  
 Nº Teléfono móvil: 992451202.997323008  
 Dirección: km5 vía a Guayaquil  
 Dirección Referencia: Al lado del motel paraíso diagonal al polideportivo del profesor Quintana  
 Referencia de vivienda: Casa alta

**SERVICIOS CONTRATADOS**

Plan	Nº IP	AP	Usuario
Plan Caleta FO 300M	10.50.1.93		

**EQUIPOS INSTALADOS**

Equipo	Descripción	Nº Mac	Nº Serie
No hay ningún producto registrado.			

**EQUIPOS Y ACCESORIOS INSTALADOS**

**Materiales utilizados en Fibra Óptica**

Drop Prog: Desde 2000 Hasta 1739 total:

ONT Modelo: Serie: HWTC35B463A6

ONT Potencia: -21dB

Roseta:

Tacos: 0

Tornillos: 0

Pigtel SC/UPC: 2

Pigtel SC/APC: 7

Amarras Medianas: 6

Grapas: 4

Ganchos: 4

**Materiales utilizados en Radio Enlace**

Modelo de Antena: Serie:

POE: Potencia de Señal: AP Conectado:

Promedio CCO: TX: RX:

Modelo de Router:

M. Utilizado Cable UTP:

Amarras Medianas:

Conectores RJ45:

Activo TR069: Si No

**Observations**  
 Le recordamos estimado cliente que los equipos que le empresa le provee son de propiedad Absoluta de la empresa, en caso de que Ud ya no requiera el servicio dentro de sus obligaciones como cliente es presentar una solicitud de suspensión solicitando el respectivo retiro de equipo, en caso de no entregarlos la empresa tiene la facultad de declararlos cliente moroso al Buro de credito por concepto de servicio, arrendamiento o equipos segun sea el caso, mas todas, costas procesales vigentes que se determine dentro del terreno legal.

Milton perez J.

Jhon Patiño S.

**Jhon Patiño Maxitel** Responder  
 Jiménez Laje Marianita de Jesús

Asunto: activación F.O.

Se procede hacer el tendido sin novedad con éxito.

- Materiales utilizados:  
 Fibra: 2000 = 1739  
 Potencia: -21db  
 2 conectores verdes  
 6 amarras  
 4 grapas  
 4 Ganchos  
 Serie de ONT: HWTC35B463A6

Nota: No se pudo hacer conector en la caja natp por motivo que teníamos a pasar por una pollora y una casa en la cual la pollora estaba cerrado y no podíamos meternos porque después hiba haber inconvenientes entonces lo mejor que se pudo hacer es hacerle una derivación al cliente con el profesor Cristóbal dejando una buena calidad de servicio a los dos cliente verifica navegación con éxito y sin novedad

Se deja todo configurado el servicio sin novedad con éxito.

Cliente verifica el servicio sin novedad con éxito.

Asistencia enlaces robot ipv6.  
 Manuel Unda

Técnico: Jhon Patiño  
 Tyrone Naranjo  
 Cristian Valenzuela

