



HOJA DE INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Nombre y Apellidos:	Palma Mendoza Víctor Stalin
Nº Cedula:	0925136533
Nº Teléfono Fijo:	
Nº Teléfono móvil:	969383752,982377870
Dirección:	Av. Juan Carlos Aspiazu entre Balzar y 14 de Junio
Dirección Referencia:	A lado de Maxitel local de Apuestas
Referencia de vivienda:	Local de Apuestas con verjas blancas

SERVICIOS CONTRATADOS

Plan	Nº IP	AP	Usuario
Pl. Junior FO 150M	10.96.0.76		U:0925136533 P:0925136533

EQUIPOS INSTALADOS

Equipo	Descripción	Nº Mac	Nº Serie
No hay ningún producto registrado.			

EQUIPOS Y ACCESORIOS INSTALADOS

Materiales utilizados en Fibra Optica		Materiales utilizados en Radio Enlace	
Drop Prog: Desde 2010	Hasta: 1950	Total:	
ONT Modelo:	Serie: HWTC0CE310A9	Modelo de Antena:	Serie:
ONT Potencia: 22 dB	(HWTC0CE310A9)	POE:	
Roseta:		Potencia de Señal:	AP Conectado:
Termos:		Promedio CCQ:	TX: RX:
Tf: 2		Modelo de Router:	
Tornillos: 2		M. Utilizado Cable UTP:	
Pigtel SC/UPC: 1		Amarras Medianas:	
Pigtel SC/APC: 1		Conectores RJ45:	
Amarras Medianas: 6		Activo TR069: Si No	
Grapas: 5			
Ganchos: 2			

Observaciones
se recordamos estimado cliente que los equipos que le empresa le provee son de propiedad Absoluta de la empresa, en caso de que Ud ya no requiera el servicio dentro de sus obligaciones como cliente es presentar una solicitud de suspension solicitando el respectivo retiro de equipo, en caso de no entregarlos la empresa tiene la facultad de declararlos aliente moroso al buro de credito por concepto de servicio, arrendamiento o equipos segun sea el caso, mas todas costas procesales vigentes que se determina dentro del termino gal.

Fecha de Impresión: 15 de Febrero del 2024

Jhon Patiño Maxitel
Palma Mendoza Víctor Stalin

Responder

Asunto: activación F.O.

Se procede hacer el tendido sin novedad con éxito.

- Materiales utilizados:
- Fibra: 2010 = 1950
 - Potencia: -19db.
 - 2 tacos
 - 2 tornillos
 - 1 conector verde
 - 1 conector azul
 - 6 amarras
 - 5 grapas
 - 2 GANCHOS
 - Serie de ONT: HWTC0CE310A9

Nota por motivo de lluvia no se pudo hacer la instalación mas temprano recién termino a las 11:45 AM

Se deja todo configurado el servicio sin novedad con éxito.

Cliente verifica el servicio sin novedad con éxito.

Asistencia enlaces robot ipv6. Ing. Ginger Verá

Técnico Jhon Patiño

editado 12:07



