



HOJA DE INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

<b>Nombre y Apellidos:</b> Bajaña Monserrate Rafael Alfredo
<b>N° Cedula:</b> 1205921446
<b>N° Teléfono Fijo:</b>
<b>N° Teléfono móvil:</b> 963844316,969079285
<b>Dirección:</b> Santa Isabel
<b>Dirección Referencia:</b> Por la primera entrada diagonal a la farmacia
<b>Referencia de vivienda:</b> Villa sin enlucir

SERVICIOS CONTRATADOS

Plan	N° IP	AP	Usuario
Ideal FO 250M	10.50.3.206		

EQUIPOS INSTALADOS

Equipo	Descripción	N° Mac	N° Serie
No hay ningún producto registrado.			

EQUIPOS Y ACCESORIOS INSTALADOS

Materiales utilizados en Fibra Optica	Materiales utilizados en Radio Enlace
Drop Prog: Desde <u>301</u> Hasta: <u>427</u> Total: _____	Modelo de Antena: _____ Serie: _____
ONT Modelo: <u>HWTWC</u> Serie: _____	POE: _____
ONT Potencia: <u>-23dbm</u> <u>HWTWC 089917A9</u>	Potencia de Señal: _____ AP Conectado: _____
Roseta: _____	Promedio CCQ: _____ TX: _____ RX: _____
Termos: _____	Modelo de Router: _____
Tacos: _____	M. Utilizado Cable UTP: _____
Conectores: _____	Amarras Medianas: _____
Pigtel SC/UJC: <u>2</u>	Conectores RJ45: _____
Pigtel SC/APC: _____	Activo TR069: Si _____ No _____
Amarras Medianas: <u>6</u>	
Grapas: <u>5</u>	
Ganchos: <u>3</u>	

Observations

Le recordamos estimado cliente que los equipos que le empresa le provee son de propiedad Absoluta de la empresa, en caso de que Ud ya no requiera el servicio dentro de sus obligaciones como cliente es presentar una solicitud de suspension solicitando el respectivo retiro de equipo. en caso de no entregarlos la empresa tiene la facultad de declararlos cliente moroso al buro de credito por concepto de servicio, arrendamiento o equipos segun sea el caso, mas todas costas procesales vigentes que se determina dentro del termino legal.

*Rafael Monserrate*

*Jofre Espinoza*

Fecha de Impresión: 28 de Febrero del 2024

Bajaña Monserrate Rafael

Se procede hacer el tendido sin novedad con éxito.

Materiales utilizados:  
Fibra: 501. 427  
Potencia: -23db.

2 conectores verdes  
6 amarras  
3 grapas  
Serie de ONT: HWTWC089917A9

Se deja todo configurado el servicio sin novedad con éxito.

Cliente verifica el servicio sin novedad con éxito.

Asistencia enlaces robot ipv6. ING Marilyn Indio

Nota

cliente de igual forma se le explica el sistema que maneja el equipo .  
También se le deja explicado del uso del robot para que modifiquen  
la clave I también realice los pagos ..

Se demora en la instalación de Internet ya que teníamos en carro  
encerrado I se tardó

Fibra óptica se demora la cual hilo interno estaba dañado de cambia  
al hilo naranja conector también estábamos dañado .

Técnicos:  
Jofre Aguirre  
Jefferson Espinoza  
29-02-2024



