



REPARACION & MANTENIMIENTO DE FUSIONADORA

Ruc: 1758663619001

Dirección Ramiro Almeida N55B OE10-285, La pulida

Teléfono: 097 9082698/ 098 2320284

Correo: [suporte@atelectronic.net](mailto:suporte@atelectronic.net)

Fecha: 04 de Marzo de 2020

## CERTIFICADO DE CALIBRACION

Modelo de Equipo	A-I8	S/N	V01A19022686
Versión Software	V01	Temperatura	29°C

### Perdida del Empalme (dB)

Fibra	Programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Estimada
SM	SM	0.02	0.04	0.02	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02
MM	MM	0.02	0.00	0.04	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.05	0.01

#### Observación

Fibra Inspeccionada: SM-MM

Instrumentos Inspeccionados: Holders, Lentes, Leds, Motores, Electrodo.

El uso de diferentes instrumentos de medición, métodos, fibra óptica o pruebas en diferentes entornos puede provocar resultados de pruebas diferentes.

Las pérdidas obtenidas fueron analizadas con un OTDR marca GREENLEE modelo 930XC-30F.

Las pruebas realizadas certifican que los elementos anteriores se han probado bajo los requerimientos y estándares del fabricante Signalfire CO LTD.

Verificado por:

Ilber Rodriguez

Jefe Tecnico

Ing. Telecomunicaciones

Senescyt: 8622154911