

INFORME TECNICO

A : Ingeniería y Proyectos en Telecomunicaciones Fiberplus CIA LTDA.
DE : Ing. Jose Nunes
ASUNTO : REVISION TECNICA DE ETIQUETADORA
FECHA : Guayaquil, 10 de septiembre de 2023

Con respecto a las dos (2) etiquetadoras retiradas en oficina tengo el agrado de dirigirme a Ud e informar lo siguiente.

REVISION TECNICA:


Se procedieron a revisar la ETIQUETADORA,


MODELO: BMP 21-PLUS
SERIAL: PGM211734809022
MARCA: BRADY

No imprime.

DETALLE TECNICO:

Se realizo una verificación interna del equipo, comprobando que el mismo tiene dañado el lector del cartucho.





CONCLUSION TECNICA:

- Se debe cambiar el lector del cartucho.
- Se debe realizar un mantenimiento preventivo a la etiquetadora.

Con respecto a la otra etiquetadora:

REVISION TECNICA:



Se procedieron a revisar la ETIQUETADORA,


MODELO: BMP 21-PLUS
SERIAL: PGM211906409157
MARCA: BRADY

No enciende y no imprime.

DETALLE TECNICO:

Se realizo una verificación interna del equipo, comprobando que el mismo tiene dañado el lector del cartucho y a también esta dañada la carcasa posterior de la misma, lo que impide que no encajen correctamente las baterías.





CONCLUSION TECNICA:

- Se debe cambiar el lector del cartucho.
 - Se debe cambiar la carcasa posterior.
 - Se debe realizar un mantenimiento preventivo a la etiquetadora.
-