

INFORME TECNICO

DIRIGIDO A : Ing. Marco Robayo
REALIZADO POR : Ing. Jose Nunes
ASUNTO : REVISION TECNICA DE OTDR
FECHA : Guayaquil, 1 de abril de 2024

N°: INF-TEC-005

Con respecto al OTDR retirado en oficina tengo el agrado de dirigirme a Ud e informar lo siguientes novedades encontradas:

REVISION TECNICA:

Se procedió a revisar el OTDR,

MODELO: E136FB
SERIAL: 73427
MARCA: VIAVI


DESCRIPCION DE LA FALLA:

Equipo no realiza lectura en las longitudes de onda; 1310nm y 1550nm.

DETALLE TECNICO:

Se procedió a revisar el otdr, el cuál presenta las siguientes fallas:

- No realiza las mediciones en las longitudes de onda 1310nm y 1550nm esto es debido a un daño en un filtro combinador interno (Ver Img)



CONCLUSION TECNICA:

- Para que el equipo siga funcionando debe cambiarse ese filtro.



Elemento dañado



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LEONARDO NUNES
GONZALEZ**