

Cliente: SINTELCOM

Ref.: FUSIONADORA SUMITOMO

Código Proveedor: TYPE-QH201e-VS

INFORME DE REVISIÓN

DETALLE DE REVISIÓN TÉCNICA

Por medio de la presente hago llegar el respectivo informe de una fusionadora SUMITOMO TYPE-

QH201e-VS

ANTECEDENTES

El equipo no fusiona

REVISION

<ul style="list-style-type: none">• Electrodos	Muestras desgaste, Requiere cambio ya que soportan hasta 3000 fusiones
<ul style="list-style-type: none">• El equipo presenta problemas para alinear la fibra• El adaptador no se mueve	Los sujetadores de los adaptadores están partidos, y el retenedor del riel movable, donde van los adaptadores, está también partido.
<ul style="list-style-type: none">• La batería del equipo	Ok
<ul style="list-style-type: none">• Motores	Ok
<ul style="list-style-type: none">• Calibracion de Cleaver	El cleaver no estaba en el equipo

CONCLUSION

- El equipo presento bastante suciedad por lo que se recomienda realizar un mantenimiento cada 6 meses para limpieza preventiva. Requiere cambio de electrodos
- El par de sujetadores que permiten que los adaptadores queden fijos en el riel, están partidos, fueron sustituidos dejando totalmente operativo.
- El retenedor que va en el riel que permite que los motores muevan los adaptadores se cambió, dejando totalmente operativo.
- Se prueba el equipo y funciona correctamente.

COSTO

\$ 200.00

Atentamente,


ILBER RODRIGUEZ
JEFE TECNICO.