



## Informe Técnico

### Detalle Técnico.

Se verifica el estado y funcionamiento de una fusionadora Marca: Fujikura, Modelo: 70s+, S/N: AETCESVZ83FLD51V.

Las pruebas realizadas al equipo durante su revisión fueron las siguientes:

Operación	Estado	Observacion
Limpieza de cámaras	✓	
Limpieza de Lentes	✓	
Limpieza de espejos	✓	
Calibración de motores	✓	
Calibración de Arco	✓	
Calibración de Leds	✓	
Pruebas de envejecimiento de electrodos	✓	Los electrodos soportan 2000 fusiones más.
Prueba de sensores	✓	
Prueba de batería	✓	
Prueba de cargador	✓	

Aprobado: Si: ✓ No:

Recomendaciones.

\*El cleaver del equipo no se pudo calibrar ya que el mismo no encendió al insertar las baterías.

\*El mantenimiento en los equipos de fusión es recomendable realizarlo cada 6 meses o cada 1000 fusiones, esto debido a que asegura el buen funcionamiento, la perdida estimada y la durabilidad de los electrodos

**Ilber Rodriguez**  
Ing. Telecomunicaciones  
Senescyt: 8622154911