


REPORTE DE SERVICIO TECNICO

N° REPORTE	REP-008-24
FECHA DEL REPORTE	20/03/2024
NOMBRE DEL CLIENTE	PATONET
CONTACTO	098 286 8304


MARCA DEL EQUIPO	SAIVXIAN
MODELO DEL EQUIPO	A-87S
SERIE DEL EQUIPO	8A35116516154518
FALLA DESCRITA	FUSIONES ATENIADAS, FALTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELECTRODOS.

ANALISIS TECNICO: SE REALIZO UN MANTENIMEITO PREVENTIVO DEL EQUIPO, EL CUAL COMPRENDE CAMBIO DE ELECTRODOS, ACTUALIZACION DE FIRMWARE, LIMPIEZA DE MOTORES Y AJUSTE DE SENSORES.



Presencia de oxido en electrodos

ESTADO DEL EQUIPO	OK
N° DE FUSIONES	236
TIEMPO DE GRANTIA	90 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	20/03/2025



Electrodos reemplazados

ELABORADO POR:



Firmado digitalmente por:
JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ