


REPORTE DE SERVICIO TECNICO


N° REPORTE	REP-012-25
FECHA DEL REPORTE	04/02/2025
CLIENTE	ECUARED9
CONTACTO	099 567 0515

MARCA DEL EQUIPO	SIGNALFIRE
MODELO DEL EQUIPO	AI-9
SERIE DEL EQUIPO	A12X22081852
FALLA DESCRITA	PROBLEMAS DE FOCO EN MOTOR IZQUIERDO.

ANALISIS TECNICO: SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA INSPECCION FISICA DEL EQUIPO Y SE OBSERVO UN PROBLEMA DE FOCO EN EL MOTOR IZQUIERDO, TAMBIEN SE OBSERVO PROBLEMA EN EL ARCO DE DESCARGA Y POR ULTIMO SE PUEDE NOTAR QUE EL EQUIPO REQUIERE LIMPIEZA GENERAL.




Error en arco de descarga




Limpieza de electrodos

DETALLE TECNICO: UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCION FISICA DEL EQUIPO SE PROCEDIO A REALIZAR LA SUSTITUCION DEL COMPONENTE ELECTRONICO DAÑADO Y LA SUSTITUCION DE LA BATERIA, DEJANDO EL EQUIPO TOTALMENTE OPERATIVO.



Correccion de descarga de arco



Limpieza de electrodos correcta

ESTADO DEL EQUIPO	OK
TIEMPO DE GRANTIA	90 DIAS
FECHA DE PROX MANTENIMIENTO	04/09/2026

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
JOSE LEONARDO NUNES GONZALEZ