



00002098

TURBONET S.A.
1291727081001
Calle Jaime Roldos 142 y Nicolas Cotto
0988120777

HOJA DE INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Nombre y Apellidos: Herrera González Ana Beatriz
 Nº Cedula: 1201347273
 Nº Teléfono Fijo:
 Nº Teléfono móvil: 986177210,990722766
 Dirección: Calle cordova y 9 de Octubre
 Dirección Referencia: Frente a la Escuela Guayaquil
 Referencia de vivienda: 2 Plantas, sin pintar

SERVICIOS CONTRATADOS

Plan	Nº IP	AP	Usuario
Plan Ideal FO 250M	10.50.0.31		

EQUIPOS INSTALADOS

Equipo	Descripción	Nº Mac	Nº Serie
No hay ningún producto registrado.			

EQUIPOS Y ACCESORIOS INSTALADOS

Materiales utilizados en Fibra Optica	Materiales utilizados en Radio Enlace
Drop Prog: Desde: 990 Hasta: 100 Total:	Modelo de Antena: Serie:
ONT Modelo: Serie: HWTCE	POE:
ONT Potencia: -20	Potencia de Señal: AP Conectado:
Roseta:	Promedio CCQ: TX: RX:
Termos: -	Modelo de Router:
Tacos: 2	M. Utilizado Cable UTP:
Tornillos: 2	Amarras Medianas:
Pigtel SC/UPC: 1	Conectores RJ45:
el SC/APC: 1	Activo TR069: Si No
Amarras Medianas: 6	
Grapas: 5	
Ganchos: 5	

Observations

Le recordamos estimado cliente que los equipos que le empresa le provee son de propiedad Absoluta de la empresa, en caso de que Ud ya no requiera el servicio dentro de sus obligaciones como cliente es presentar una solicitud de suspension solicitando el respectivo retiro de equipo, en caso de no entregarlos la empresa tiene la facultad de declararlos cliente moroso al buro de credito por concepto de servicio, arrendamiento o equipos segun sea el caso, mas todas costas procesales vijentes que se determina dentro del termino legal.

Fecha de Impresión: 02 de Febrero del 2024

Diego Responder

Diego
Ubicación

Cliente
Herrera González Ana Beatriz

Asunto: activación F.O.

Se procede hacer el tendido sin novedad con éxito.

Materiales utilizados:
Fibra: 322-239
Potencia: -21db.
2 conector verde
6 amarras
5 grapas
4 Ganchos
Serie de ONT:HWTCE316CDA4

Se deja todo configurado el servicio sin novedad con éxito.
El cliente era una persona mayor la cual no quería la guía pegada en la pared
Cliente verifica el servicio sin novedad con éxito.

Técnico:
Diego Arias
02.02.2024

editado 15:19

