



**HOJA DE INSTALACIÓN**

**DATOS DEL CLIENTE**

**Nombre y Apellidos:** Lavayen Alvarado Pedro Vicente  
**Nº Cedula:** 1204916553  
**Nº Teléfono Fijo:** \_\_\_\_\_  
**Nº Teléfono móvil:** 967045840, 986163664 **0969705430 ESP884**  
**Dirección:** Av. Juan Carlos Aspiazu y Babahoyo  
**Dirección Referencia:** Al frente de la Cancha  
**Referencia de vivienda:** Villa pintada de color crema puerta negra ventanas de vidrio

**SERVICIOS CONTRATADOS**

Plan	Nº IP	AP	Usuario
Plan Ideal FO 250M	10.96.0.76		U:1204916553 P:1204916553

**EQUIPOS INSTALADOS**

Equipo	Descripción	Nº Mac	Nº Serie
No hay ningún producto registrado.			

**EQUIPOS Y ACCESORIOS INSTALADOS**

Materiales utilizados en Fibra Optica		Materiales utilizados en Radio Enlace	
Drop Prog: Desde <u>Reutilizado</u> Hasta: _____ Total: _____		Modelo de Antena: <u>SAA</u>	Serie: _____
ONT Modelo: _____ Serie: <u>HWTC195E7</u>		POE: _____	
ONT Potencia: _____		Potencia de Señal: _____ AP Conectado: _____	
Roseta: _____		Promedio CCQ: _____ TX: _____ RX: _____	
Termos: _____		Modelo de Router: _____	
Tacos: <u>2</u>		M. Utilizado Cable UTP: _____	
Tornillos: <u>2</u>		Amarras Medianas: _____	
Pigtel SC/UPC: <u>1</u>		Conectores RJ45: _____	
Pigtel SC/APC: <u>1</u>		Activo TR069: Si _____ No _____	
Amarras Medianas: <u>6</u>			
Grapas: <u>5</u>			
Ganchos: _____			

**Observations**

Le recordamos estimado cliente que los equipos que le empresa le provee son de propiedad Absoluta de la empresa, en caso de que Ud ya no requiera el servicio dentro de sus obligaciones como cliente es presentar una solicitud de suspensión solicitando el respectivo retiro de equipo, en caso de no entregarlos la empresa tiene la facultad de declararlos cliente moroso al buro de credito por concepto de servicio, arrendamiento o equipos segun sea el caso, mas todas costas procesales vigentes que se determina dentro del termino legal.

*Vicente Lavayen*

*Jhon Patiño S*

Fecha de Impresión: 13 de Marzo del 20

**Jhon Patiño Maxitel**  
Lavayen Alvarado Pedro

Responder

Asunto: Activación F.O.

Se procede hacer el tendido sin novedad con éxito.

Materiales utilizados:

Fibra: REUTILAZADA se procede a colocar la fibra del hermano porque ya tenía más de 6 meses sin el servicio y el cliente recién se lo había migrado a la red nueva y la fibra estaba nueva

Potencia: -22db.

- 2 tacos
- 2 tornillos
- 3 conectores verdes
- 6 amarras
- 5 grapas
- 1 ganchos

Serie de ONT: HWTC195E75AA

Se deja todo configurado el servicio sin novedad con éxito.

Cliente verifica el servicio sin novedad con éxito.

Asistencia enlaces robot ipv6. ING. Marilyn Indio.

Nota: se procede hacer varios corte para colocar cualquiera cantidad de conectores porque de que tenía que dejar la potencia baja la tenía q dejar y de hay se procede a colocar unos de los conectores American y se restableció la potencia con -22db de hay habían 4 cliente con potencia elevada y se procede a revisar caja natp y en la cual tenía problema el cassette porque cuando lo limpie con el lápiz óptico donde va conectado y se restablece potencia de -20db todos quedan con internet dejando una buena navegación

Cliente también indico que el equipo vaya hay porque el marido dijo q lo coloquen hay

Técnico: Jhon Patiño

14:25

