



REPARACION & MANTENIMIENTO DE FUSIONADORA

Ruc: 1758663619001

Dirección Ramiro Almeida N55B OE10-285, La pulida

Teléfono: 097 9082698/ 098 2320284

Correo: ilber.y.rodriquez@gmail.com

Fecha: 23 de Noviembre de 2019

CERTIFICADO DE CALIBRACION


Modelo de Equipo	B&Y-A6	S/N	07927
Versión Software	V1.8	Temperatura	29°C

Perdida del Empalme (dB)

Fibra	Programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Estimada
SM	SM	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
MM	MM	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
Observación	Fibra Inspeccionada: SM-MM Instrumentos Inspeccionados: Holders, Lentes, Leds, Motores, Electroodos.											
	El uso de diferentes instrumentos de medición, métodos, fibra óptica o pruebas en diferentes entornos puede provocar resultados de pruebas diferentes.											

Las pruebas realizadas certifican que los elementos anteriores se han probado bajo los requerimientos y estándares del fabricante.

Verificado por:


ILBER RODRIGUEZ
JEFE TECNICO.